

INFORME DE REVISIÓN DE ROSETAS DE INTERNET DE SALONES DE LOS EDIFICIOS 1, 2, 3 Y 4 DE ESCOM

CDMX, 14 de noviembre de 2022

Informe de revisión de las rosetas de internet de los salones de los edificios 1,2,3 y 4 que se encuentran en mal funcionamiento y las acciones que se realizarán para el buen funcionamiento de las mismas:

EDIFICIO 1.

Fechas	Edificio	Aula	Funciona la roseta	Menciona que tipo de reparación requiere
13/10/22	1	1202	53	Ok
13/10/22	1	1203	57	Ok
13/10/22	1	1204	59	OK
13/10/22	1	1205	48	S/CONEXIÓN, VER EN QUE VLAN ESTA
13/10/22	1	1206	47	OK
13/10/22	1	1207	43	43
26/10/22	1	1006	67	Red No identificada, comprobar roseta/chechar VLAN
26/10/22	1	1007	63	Cambiar de VLAN

EDIFICIO 2.

Fechas	Edificio	Aula	Funciona la roseta	Menciona que tipo de reparación requiere
27/10/2022	2	2002	No hay roseta	El espacio que ocupa el profesor no tiene roseta
27/10/2022	2	2004	No hay roseta	La roseta se encuentra de lado contrario al profesor. Cambiar de posición
27/10/2022	2	2005	No hay roseta	La roseta se encuentra de lado contrario al profesor. Cambiar de posición
27/10/2022	2	2006	No hay roseta	La roseta se encuentra de lado contrario al profesor. Cambiar de posición
27/10/2022	2	2007	No hay roseta	La roseta se encuentra de lado contrario al profesor. cambiar de posición
27/10/2022	2	2206	Si	Caja rota cambiar



EDIFICIO 3.

Fechas	Edificio	Aula	Funciona la roseta	Menciona que tipo de reparación requiere
27/10/2022	3	1011	Sí	Si funciona correctamente y roseta en buen estado
27/10/2022	3	1012	Sí	Si funciona correctamente y roseta en buen estado
27/10/2022	3	1013	Si	Si funciona correctamente y roseta en buen estado
27/10/2022	3	1014	No	Reemplazar roseta, esta dañada
27/10/2022	3	1110	Si	Revisar configuración de DHCP, la roseta está en buen estado
27/10/2022	3	1111	Si	Revisar configuración de DHCP, la roseta está en buen estado
27/10/2022	3	1112	Si	Revisar configuración de DHCP, la roseta está en buen estado
27/10/2022	3	1113	Sí	Revisar configuración de DHCP, la roseta está en buen estado
27/10/2022	3	1114	Sí	Revisar configuración de DHCP, la roseta está en buen estado
27/10/2022	3	1209	Sí	Si funciona correctamente y roseta en buen estado
27/10/2022	3	1210	Sí	Si funciona correctamente y roseta en buen estado
27/10/2022	3	1211	Sí	Si funciona correctamente y roseta en buen estado
27/10/2022	3	1212	Sí	Si funciona correctamente y roseta en buen estado
27/10/2022	3	1213	Sí	Si funciona correctamente y roseta en buen estado
27/10/2022	3	1214	No	Reemplazar roseta, esta dañada





EDIFICIO 4.

Fechas	Edificio	Aula	Funciona la roseta	Menciona que tipo de reparación requiere
27/10/2022	4	2110	Si	Funcionando
27/10/2022	4	2111	Si	Funcionando
27/10/2022	4	2112	Si	Funcionando
27/10/2022	4	2113	Si	Funcionando
27/10/2022	4	2210	Si	Funcionando
27/10/2022	4	2211	Si	Funcionando
27/10/2022	4	2212	Si	Funcionando
27/10/2022	4	2213	Si	Funcionando

ATENTAMENTE

"La Técnica al Servicio de la Patria"

M. en D. Juan Jesús Alcaraz Torres
Jefe de la Unidad de Informática ESCOM

/JJAT

